## BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



Deutsche Kl.:

34 b. 37/04

(1) (1)	Offenlegu	ingss	chrift	1679001	
<b>a</b>	_	_	Aktenzeichen:	P 16 79 001.5 (N 31352)	
<b>2</b>			Anmeldetag:	6. Oktober 1967	
<b>(3</b> )			Offenlegungstag:	4. März 1971	-
	Ausstellungspriorität:	•••		- <del>-</del>	. •
<b>®</b>	Unionspriorität				
<b>⊗</b>	Datum:	_ ,			
<b>59</b>	Land:	<del></del> ·			
<b>9</b>	Aktenzeichen:				
89	Bezeichnung:	Drehspießl	agerung und Antri	eb in Brat- und Backöfen	
<b>6</b>	Zusatz zu:	-		÷	
<b>@</b>	Ausscheidung aus:			. '	
<b>1</b>	Anmelder:	Neff Werk	e, Carl Neff GmbH	I, 7518 Bretten	
	Vertreter:	_		•	
<b>@</b>	Als Erfinder benannt:	Schulze, Kurt, 7518 Bretten; Wolz, Edgar, 7500 Karlsruhe; Hammer, Johann, 7518 Bretten			

Benachrichtigung gemäß Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1 d. Ges. v. 4. 9. 1967 (BGBl. I S. 960): 7. 11. 1969

Drehspießlagerung und Antrieb in Brat-und Backöfen.

Die Erfindung betrifft eine Drehspießlagerung für einen mit einem Motor angetriebenen Drehspieß, der quer zum Bratofen angeordnet ist und auf einem Twaggestell ruht.

Es sind quer zur Beschickungsrichtung liegende Drehspießanordnungen bekannt, bei denen der Drehspieß mit dem aufgespießten Grillgut in eine, auf der einen Seite des BO befindliche, nach oben offene Lagerung einerseits eingelegt und auf der gegenüberliegenden Seite des BO. in ein Kuppellager zum Antrieb des Grillspießes eingelegt wird. Der Antriebsmotor befindet sich in diesem Falle auf der Außenseite des Backrohres. Zur Aufnahme von abtropfendem Fett kann eine Fettpfanne unterhalb des Grillspießes in die Backröhre eingeschoben werden. Diese und auch ähnliche Konstruktionen haben den Nachteil, daß der Grillspieß mit dem aufgespießten Grillgut, zwecks Beobachtung des Grillgutes, oder nach Beendigung des Grillvorganges nur unter Schwierigkeiten (Hitze) aus der Lagerung, bzw. Kupplung herausgenommen werden kann. Außerdem kann das herabtropfende Fett beim Herausnehmen des Spießes auf die offene Tür des Backofens tropfen, da die Fettpfanne nicht gleichzeitig herausgenommen werden kann.

Es gibt auch noch Grilleinrichtungen, bei denen der Grillspieß auf einem Rahmenteil Aufnahme findet. In diesem Falle trägt der Rahmen gleichzeitig die Antriebsvorrichtung. Auch in diesem Falle steht die Fettpfanne nicht in direkter Verbindung mit dem Rahmengestell, sodaß auch hier, oben beschriebene Machteile auftreten. Außerdem weist diese Außführung eine Sperrigkeit auf, die beim Verstauen der Einrich-

tung hinderlich ist.

Die Erfindung zeigt einen Weg, der diese Nachteilenicht aufweist. Die Anordnung beruht auf dem Prinzip des seitlichen Antriebes und ist dadurch gekennzeichnet, daß der Spieß auf Bügeln gelagert ist, die auf der Bratschüssel befestigt sind und das am Spießende befestigte Zahn-rad mittels einer Zapfenführung zielsicher durch Einschieben der Bratschüssel in das auf der Motorachse angeordnete Zahnrad einrückbar ist und vorteilhafterweise, daß ein mit einer schrägen Auflauffläche aufweisender Fallriegel angeordnet ist, der beim Einschieben des Spießes selbsttätig in die Drehspießwelle einrastet.

Damit ist zwischen Motor und Spießantrieb eine kraftschüssige Verbindung hergestellt, die vollkommen zuverlässig ist und sich selbst nicht lösen kann.

Die weitere Ausbildung sieht vor, daß die Befestigung der Bügel an den Bratschüsselrändern durch Lochbuchsen erfolgt, in die die Bügel eingesteckt werden.


In der Zeichnung ist gemäß der Erfindung ein Ausführungsbeispiel dargestellt. Es zeigt


- Fig. 1 einen seitlichen Schnitt des Backofeninnern,
- Fig. 2 eine Sicht in den Backofen von vorne,
- Fig. 3 eine Ansicht von oben in den aufgeschnittenen Backofen,
- Fig. 4 die Zahnradverbindung von der Seite,
- Fig. 5 einen Schnitt A B der Fig. 4 von oben, teilweise geschnitten,
- Fig. 6 die Bügelbefestigung von der Seite, teilweise geschnitten,
- Fig. 7 die Bügelbefestigung von oben.


In den Backofen 1 sind seitlich die Einschiebesicken 2, auf denen die


- 3 -


34 b 37-04 AT: 06.10.1967 OT: 04.03.1971

















ORIGINAL INSPECTED

109810/0627

COPY